CarOnSale

# Volkswagen Passat Comfortline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2016 | 176.101km | 120 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Passat Comfortline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WVWZZZ3CZHE072720 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>176.101km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>120 PS (88 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>156.874km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2016 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>107g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 105 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 105 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Tonaufnahme des Motors: | Hier die Tonaufnahme anhören |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Andere: Turbolader defekt ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig; Motorvideo nicht möglich aufgrund Turboladerschaden**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless-Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage


## Sonderausstattung

- App-Connect
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sonderlackierung Urano-Grau uni
- Spiegel-Paket
- Audiosystem: CD-/DVD-Player
- Sprachsteuerungs-System
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Winter-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Fondbedienung Klimaanlage
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZHE072720

CarOnSale

CarOnSale










Eintragungen der Werkstatt
Datum: 21.01.2021
Bemerkungen:
Aktion
23X4


Rechnung Nr. UB-DLLL01517
§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)
Gesamtbetrag
165,00 EUR




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)




- Heckklappe (Delle)




- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)