CarOnSale

Citroen DS3 So Paris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	142.412km	99 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG DS3 So Paris [DE - LimS3 1.6 BlueHDi 100 FAP EU6, So Paris, (Facelift) 2014 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7SABHY6EW647555	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.412km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 87g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: Fzg. hat einen Motorschaden. Springt nicht an, nicht Fahrbereit. Ein Schlüssel beschädigt. Elektrische Verbraucher nicht prüfbar!

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Auspuffblende (Chrom)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Connecting-Box
- Dach andersfarbig
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Duftspender integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Carbon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Alu-Look
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP
- Multi-Funktions-Display Monochrom
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten verchromt
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Xenon-Scheinwerfer Full-LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Außenspiegel lackiert
- Zusatzbremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA + MOONDUST/METALLIC-LACK ZWEIFARBIG

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: e-My Way
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektro-Paket
- Reserverad als Notrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- HiFi-System
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Subwoofer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF7SABHY6EM647555

CarOnSale



CarOnSale





SET+
SET-
CRUISE









28.04.2016
CITROEN
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2533KG*STUFE PM 5
AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.04.2016


HU TÜV NORD
TÜV
DEKRA
KREIS MINDEN-LÜBBECKE
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Im Auftrag


CITROEN
CITROEN DEUTSCHLAND GMBH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)