CarOnSale

Citroën Grand C4 Picasso/Spacetourer Intensive

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	114.459km	120 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroën	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand C4 Picasso/Spacetourer Intensive [AT - Van5 1.6 BlueHDi 120 EU6, Intensive, 2014 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN VF73ABHZTFJ680732	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.459km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 18.383km	LETZTER SERVICE AM 10/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen weisen Kratzer auf

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- City-Paket
- Connecting-Box
- Dachantenne
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Kofferraumabdeckung
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG MOKA/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System

Sonderausstattung

- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Sitzausstattung: 7-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale



WARTUNGSNACHWEIS
Normale Bedingungen
Erschwerte Einsatzbedingungen
Periodische Wartung
Firmenstempel
Nächste Durchsicht








VF73ABHZTFJ680732
30.07.2015
01.04.2015
EG-Betriebserlaubnis
e2*2007/46*0356*10
216784
M1/Personenkraftwagen
Citroen
GRAND C4 PICASSO B
3/ABHZ/T/1S
2
abgemeldet am
02. Nov. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)