CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	173.872km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline BMT [DE - Kb5 1.6 TDI BMT EU5, Trendline, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZEP542587	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.872km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.631km	LETZTER SERVICE AM 08/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Auto-Hold-Funktion
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Sitz-Komfort-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Multifunktionsanzeige Plus
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Sitzheizung vorn
- Antennen-Diversity
- Lendenwirbelstützen vorn
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Perleffekt-Lackierung
- Antennen-Diversity
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Mittelarmlehne vorn
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















RADIOPSR




RADIOPSR

VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0827
WVWZZZAUZEP542587
1920 kg
3445 kg
1- 1000 kg
2- 0970 kg
Typ AUV
01
CLHA 1600
4458626






Fahrzeugdatenträger
12. Feb. 2014












RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-










RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
16:04
4.0°C
Reykjavik
London
Мурманск
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Setup




Service
Fahrzeugnr.:
WVWZZZAUZEP542587
Inspektion
in 29900 km oder 354 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 22800 km oder 546 Tag(en)
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)