CarOnSale

Ford S-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



08/2018	199.465km	LEISTUNG 241 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF0JXXWPCJJT78537	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.465km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 241 PS (177 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 198.832km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 8 mm Kerben, Kratzer	⚠ 8 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1350 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Premium
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW EcoBoost SCTi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitze vorn verstellbar (4-fach)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Audiobedienung am Lenkrad
- 8 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- 8 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0JXXWPCJJT78537

CarOnSale


CarOnSale







PASSENGER AIRBAG
VOL
TUNE
MAX
AUTO
A/C



ENGINE
START
STOP
VOL


LIM
RES
SET
CNCL


Ford






Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service


Reparaturbetrieb
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung








03.08.2018 8566 BKK001717
M1 AC
WF0JXXWPCJJT78537 0
FORD
WA6
R9CI1JX
5AABZN00QFG
S-MAX
FORD (D)
FZ Z.PERS.BEF.8 SPL
KOMBILIMOUSINE
716/2007*2016/646W
EURO6;W,P/C/I; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01999
F.1/F.2: +85 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*VW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:03.08.2018*
02 01 0177/05500 226
04796 - 04922 - - 1916
1632 - 1676 001704 - -
00090
0180 002510 2510
01295 01330
01295 01330
069 03000 072
01800 0750 5
235/50 R18 101 W
235/50 R18 101 W
GRAU 7
e13*2001/116*0185*31
25.08.2017 K EZ037400


DEKRA
Bitte zusammen mit der Zulassung
(Fahrzeugbrief) zur späteren Wied
Betrieb gesetzt am:
21.05.2026
Kreis Wesel
Der Landrat
Fachdienst Straßenverkehr
Im Auftrag


03.06.2016
KREIS WESEL
DER LANDRAT
FD.SK
46483 WESEL
Im Auftrag
8537/503269530
Schwan

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)