CarOnSale

Seat Mii Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	104.193km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mii Style [DE - LimS3 1.0 EU5, Style, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZAAZFD324041	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.193km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.140km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	440 µm ⚠
Motorhaube	760 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Zweimassenschwungrad: klappern;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Flugrost; Antennenstab mit Tierbiss; mobiles Garmin Navigationsgerät verbaut,

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse rostig: hinten;
Kupplung	• Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachantenne
- Elektrik-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Lautsprecher vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Rücksitzbank / Lehne kpl. klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Klappe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Sport)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER LEAF

Sonderausstattung

- Comfort-Drive-Paket (1)
- Sound-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- 6 Lautsprecher
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- AUX-IN-Anschluss
- Metallic-Lackierung
- Sport-Plus-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audiosystem SEAT Sound-System 1.1
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sound-System SEAT
- Klimaanlage
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- AUX-IN-Anschluss
- Nebelscheinwerfer
- Audiosystem SEAT Sound-System 1.1
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















7 - MDR JUMP
MDR JUMP

SEAT S.A.
e13*2007/46*1168
VSSZZZAAZFD324041
1290 kg
kg
1 0680 kg
2 0640 kg
Typ AA
CHYA 4174
2022446

CarOnSale

CarOnSale


MDR JUMP






SEAT SOUND






RES/+
ON CANCEL OFF
SET/-












Fahrweg
kontrollieren!
GARMIN



11:13
Optionen
GARMIN


Service-Nachweise
AUTO-TEILE-ZUBEHÖR
Thomas Oberg
Bahnholstraße 26
98744 Unterweißbach
Tel. 03670/31151



Service-Nachweise


Service-Nachweise


Service-Nachweise


Service-Nachweise


BETRIEBSANLEITUNG
WARTUNGSPROGRAMM
SEAT SOUND SYSTEM 1.X







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)