CarOnSale

# Ford Fiesta Celebration

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2016 | 166.348km | 82 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Fiesta Celebration [DE - LimS3 1.25 EU6, Celebration, 2016 - 2017] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WF0CXXGAKCGY88899 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>166.348km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>82 PS (60 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.242 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2016 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>122g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 150 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 160 µm | Kotflügel vorne rechts | 150 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 160 µm | Heckklappe | 150 µm |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 3-türig
- Original Fahrzeug Farbe: RED CANDY/CANDY RED
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Bordcomputer
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Start/Stop-Anlage
- Zusatzheizung
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Getränkehalter vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Sondermodell Celebration
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Servolenkung elektrisch

## Sonderausstattung

- Easy-Driver-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Winter-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























FORD
FIESTA

CarOnSale


Park Pilot
11:33







28.11.2016 8566 AOP000996
M1 AB
WPDCXXGAKCGY88899 2
FORD
JA6
SNJC1C
5ABCAE
FIESTA
FORD (D)
FZ Z PERS.BEF.B. & SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P/CI;M.;N1.I
BENZIN
0001 36W0 01242
02 01 0060/05800 168
03988 - 04096 - 1708
1443 - 1495 01044 - -
- 00050
0122 001525 001525
00850 00785 -
00850 00785 -
79 03750 66
00600 0520 005 -
175/65 R14 82 T
175/65 R14 82 T
- -
ROT 3
e9*2001/116*0069*23
18.05.2016 K ET170608
F.1/F.2: +50 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*O 1:9
00 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:
2425 BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.11.20
16***






## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)