

Citroën C2

EZ 09/1925 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 999.999km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 47*
Fahrzeug aufgenommen am: 01.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	**Typ/Verkaufsbezeichnung** C2		
Kategorie Roadster/Cabrio	**FIN** X0X0X0X0X0XX73523	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 999.999km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 11 PS (8 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Unbekannt	
Hubraum 856 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Other	**Sitze** 2	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 09/1925	**Farbe** Gelb	**Gesamtzahl der bekannten Halter** Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Belgien	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** Unbekannt	**Kraftstoffverbrauch** Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Andere Reifen
Felge: Stahl (Zoll: 12)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Rost	Rost		

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	665	Beifahrertür	215
Kotflügel vorne links	525	Kotflügel vorne rechts	230
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190	Seitenteil hinten rechts	260
Motorhaube	170	Heckklappe	400
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand unbekannt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
































VOITURE
CH 5 HP
ANDRE CITROEN
QUAI DE JAVEL PARIS XV
N° 7352
TYPE C 4 Cyl SSX30
POIDS 500


CarOnSale


CarOnSale






CarOnSale








CarOnSale




















CarOnSale


CarOnSale








ROYAUME DE BELGIQUE
KONINKRIJK BELGIE
KÖNIGREICH BELGIEN
F6 011692
B
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
INSCHRIJVINGSBEWIJS
ZULASSUNGSSCHEIN


ROYAUME DE BELGIQUE
KONINKRIJK BELGIE
KÖNIGREICH BELGIEN
F6 011692
B
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
INSCHRIJVINGSBEWIJS
ZULASSUNGSSCHEIN


ORIGINEEL VAN 14/04/1997
* MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR *
JDL460
** OLDTIMER **


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)




Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Wachstum



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Cabrioverdeck (Undicht, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



Cabrioverdeck (Undicht, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



Cabrioverdeck (Undicht, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)