CarOnSale

Volkswagen Golf Highline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2013	161.130km	140 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Highline BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT EU5, Highline, 2012 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZDP075367	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.130km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 144.044km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✕ 1 mm	✕ 1 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Stossfänger hinten, verkratzt / verschürft, auslegen / polieren, Stossfänger vorn, verkratzt / verschürft, auslegen / polieren, Karosserie, Radhaus vorn rechts, gebrochen / gerissen, erneuern, Ausrüstung, Tirefit Füllmittel, abgelaufen, erneuern, Außenspiegel rechts, Abdeckkappe, verkratzt / verschürft, Smart Repair, Kotflügel rechts, Delle(n), sanft instandsetzen, Tür vorn links, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen, Tür vorn links, Tür, Korrosion, Smart Repair, Schweller rechts, Einstieg, verkratzt / verschürft, Smart Repair, Kotflügel links, Korrosion, instandsetzen und lackieren, Seitenwand links, Seitenwand, Korrosion, instandsetzen und lackieren, Seitenwand rechts, Seitenwand, Korrosion, instandsetzen und lackieren, Verkleidungen / Abdeckungen, Heckdeckel,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Innenverkleidung, Kratzer, Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn links, verkratzt / verschürft, Motorhaube, Steinschlag, Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag, Außenspiegel links, Abdeckkappe, Kratzer, Heckklappe / - tür, Heckklappe, Delle(n), Sitz vorn, L

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Abbiegelicht
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill verchromt
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze: Sportsitze
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: LIMESTONE GREY

Sonderausstattung

- Business-Paket mit Radio Composition Media
- Metallic-Lackierung
- Sport-Fahrwerk
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Multimediabuchse AUX-IN
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Spiegel-Paket
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Antennen-Diversity
- Multifunktionsanzeige Plus
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Life-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Antennen-Diversity
- Multifunktionsanzeige Plus
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZDP075367


CarOnSale


CarOnSale







Fahrzeugdatenträger
Drechsler


Service-Nachweis
Kfz WISSMANN


Service-Nachweis
Kfz WISSMANN


Kennzeichen
WWZZZAUZDP075367


02.05.2013 0603 BJG000828
WWZZZAUZDP075367
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*459/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
F.1/F.2:+50 U.7.2/8.2:+60 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BI
S 8%STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3350KG
*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.F
AHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.ABN
D.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
NATION AN 8%STEIG.:3550KG*WW.AHK LT.EGTG*


Landratsamt Zollernalbkreis
Kfz-Zulassungen
72334 Balingen


02.05.2013
IBA ZOLLERNALBKREIS
ZULASSUNGSBEHÖRDE
EE584228

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)