CarOnSale

Volvo XC60 Momentum AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	200.997km	181 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Momentum AWD [DE - SUV5 D4 DPF AWD EU5, Momentum, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1DZ8156F2689462	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.997km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.400 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 193.695km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	-
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Design-Paket
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite
- Innenraumfilter: Multifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,4 Ltr. - 133 kW Diesel KAT
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2774 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Textil / T-Tech
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überschlag-Schutzsystem
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Fensterzierleisten verchromt
- Lenkrad (Leder, farbangepasst)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Rückfahrkamera
- Winter-Paket
- 8 Lautsprecher
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Einparkhilfe elektronisch
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung
- Frontscheibe heizbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Laderaum-Paket
- Metallic-Lackierung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Navigationssystem Sensus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Gepäcksicherungsnetz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Familien-Paket
- Licht-Paket
- Reserverad als Notrad
- Textilfussmatten
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Einparkhilfe elektronisch
- Kindersitz / Kindersitze integriert
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















YV1DZ8156F2689462

CarOnSale





EXIT



09:36
107.9 1LIVE
Ankara
Bucuresti
Cahul
Roma
Warszawa
Berlin
Madrid
Stockholm
HI
AUTO-KLIMA
HI


CarOnSale


VOLVO
XC60
CarOnSale





ARAL



01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel
Service Nr. 9
Service Nr. 10
Service Nr. 11
Klünder
Neuenhauser Str. 7
49843 Uelsen
Tel. 0 59 42 / 308






01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel
Allgemeines
Service Nr. 1
Service Nr. 2
Autohaus Paertmann


XC60


VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSB.
VOLVO
Volvo Car Corporation


VOLVO


OKT. 2026
TÜVNORDGROUP


YV1DZ8156F2689462
VOLVO
XC60
VOLVO (S)
Geländefr.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007#630/2012?
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
Stufe PM 5 ab Tag der Erstzulassung#


DEKRA
nächste HU
Febr. 2020
HU TÜV NORD
OKT. 2024
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
OKT. 2026
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat


VOLVO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)