CarOnSale

# Audi A1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2017 | 137.625km | 192 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A1 | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WAUZZZ8XXHB100204 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>137.625km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>192 PS (141 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.798 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>117.467km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 06/2017 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>129g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✕ 1 mm | ✕ 1 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 8 mm | ✓ 8 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 8 mm | ✓ 8 mm |

Reifenschäden: Kerben

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 200 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 800 µm ⚠ |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Dachhimmel Stoff, titangrau
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Exterieur-Paket S line
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,8 Ltr. - 141 kW TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: NANOGRAU
- Pedalkappen-Set Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Stoßfänger Sport-Design, Diffusoreinsatz Platin grau lackiert
- Stoßfänger lackiert
- Dachkantenspoiler S-line
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk


## Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Connectivity-Paket
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Media-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Wagenheber
- Winterbereifung zusätzlich
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


## Fahrzeugfotos


















AUDI AG
WAUZZZ8XXHB100204
1630kg
2830kg
1 - 0935kg
2 - 0775kg
DAJB 7492
052017

CarOnSale



AUTO
OFF
A/C

Audi multimedia
SD1
SD2
BACK
TONE
RADIO
CAR
MEDIA
TEL
NAV
MENU
INFO

Speicher
Radio FM
Band
- Ronan
89.0 RTL
Pop
ANTENNE
Pop
ANTENNE
Pop
Dlf Kult
Ereignisse
ffn
Pop

Einparkhilfe


NAV


OK



AUTO













AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassung in Ingolstadt
ZB II erstellt
Ingolstadt, 07.06.2017




07.06.2017
WAUZZZ8XXHB100204
Audi
8X
ADAJBF1
A1
AUDI
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;EI/CI;M, N1 I
Benzin
Grau
e1*2007/46*0414*21
07.10.2016
ET750752


TÜVNORD
Abgemeldet am
13.10.2016
ee746ce
TKIX7852
Stadt Wolfsburg



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com