CarOnSale

Opel Meriva Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



09/2010	189.179km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, Innovation ecoFlex, 2010 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN W0LSH9ED7A4327618	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.179km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 160.814km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	610 µm ⚠
Seitenteil hinten links	890 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1320 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	110 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket
- Lautsprecher hinten
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Lenkrad heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- AUX-IN-Anschluss
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: STARSILBER/SILVER III

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























W0LSH9ED7A4327618


CarOnSale


CarOnSale





10 Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel
Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel
Autohaus Hofmann


Bestätigung Service-Intervalle 9
Zwischen-/ Hauptservice
Motorölwechsel
Autohaus Hofmann
07819 Triptis
Ruf 036482 / 31111


8 Bestätigung Service-Intervalle
Zwischen-/ Hauptservice
Motorölwechsel
Autohaus Hofmann



Bestätigung Service-Intervalle 7
Zwischen-/ Hauptservice
Motorölwechsel
Autohaus Hofmann GmbH
07819 Triptis
Ruf 036482 / 31111


6 Bestätigung Service-Intervalle
Zwischen-/ Hauptservice
Motorölwechsel
Autohaus Hofmann GmbH
07819 Triptis
Ruf 036482 / 31111


Bestätigung Service-Intervalle 5
Bestätigung Service-Intervalle
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Zwischen-/ Hauptservice
Motorölwechsel
Autohaus Hofmann GmbH
07819 Triptis
Ruf 036482 / 31111


Opel Meriva
Betriebsanleitung


DEKRA
Nächste HU
Landratsamt Greiz
Zulassungsbehörde


09.09.2010
WOLSH9ED7A4327618
OPEL
Meriva-B
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
22.05.2010


OPEL
Autohaus Hofmann GmbH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)