CarOnSale

Renault Kangoo Authentique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



01/2010	189.608km	LEISTUNG 68 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kangoo Authentique [DE - Van4 1.5 dCi 70 EU4, Authentique, 2008 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN VF1KW0VB542599471	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.608km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2010	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm	1 mm
Kratzer	Kratzer, Verformung

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm
Kratzer	Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	1180 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 50 kW dCi Diesel
- Radiovorbereitung
- Radstand 2697 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU VOLGA

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale



RADIO CD
MEM



FM
1521
057
BRÜCKEN
2

MODE
OK
SOURCE
AUDIO


KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Mobilitäts garantie
MOBILITÄTS GARANTIE


KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN


KANGOO
BEDIENUNGSANLEITUNG


15.01.2010 3333 ARD000165
M1 AF
VF1KW0VB542599471 7
RENAULT
W
KW0V
KW0VB5
KANGOO
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
Diesel
0002 0462 1461
ww.AHK lt. EGTG/ABE*Datum zur Emissionsklasse: 15.01.2
010*
4213-4213 1829-1829
1809-1898 1464-1464
75
138 1954 1954
1080 1070
1080 1070
81 3000 72
1010 732 5
195/65 R15 (91)T
195/65 R15 (91)T
Baujahr 5/5
e2*2001/116*0364*09
28.10.2009 K WL830875



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)