CarOnSale

Mercedes-Benz C 300

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	90.948km	245 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 [DE - Ca2 C 300 EU6, AMG Line, 2016 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2054481F455166	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.948km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.965km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	40 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Tempomat
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einzelsitze hinten
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gurtbringer
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reiserechner
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sport-Fahrwerk
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Advanced Agility-Paket (Fahrdynamik-Paket)
- Aircap
- AMG-Line Interieur
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Infotainment-System: Remote Online
- Intelligent Light System LED
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Komfort Direktlenkung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Innenraumlicht-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Keyless Go Startanlage
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2054481F455166
2170 kg
4040 kg
1- 1030 kg
2- 1150 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale













Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
ER610856


225/40 R19 93Y XL
255/35 R19 96Y XL
SCHWARZ
01*2001/116*0431*39
19.02.2016




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)