CarOnSale

Seat Alhambra Executive Plus 4Drive

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	82.712km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Executive Plus 4Drive [AT - Van5 2.0 TDI EU6, Executive Plus 4Drive, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZGV716651	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.712km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.190km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	330 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	630 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. anklappbar mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Executive Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- SEAT Media-System Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sport-Fahrwerk
- Sport-Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose 230V
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket 1
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)
- Metallic-Lackierung
- Sitz-Paket 7-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale




CarOnSale















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)