CarOnSale

Opel Astra Edition Start/Stop

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2020	103.428km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition Start/Stop [DE - Kb5 1.5 D EU6d, Edition, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VBD8EU9L8014028	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.428km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.391km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (WLTP) 90g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (WLTP) 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 77 kW CDTI DPF
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Leichtlaufreifen
- Nebelscheinwerfer
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























15:19

W0VBD8EU9L8014028





8°C
15:19
Zentrieren




RES/+
SET/-
LIM



AUTO











Servicebestätigung


6 Servicebestätigung
AUTOHAUS DRESDEN


Servicebestätigung 5
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
AUTOHAUS DRESDEN




(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Januar 2027
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Januar 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Frau Gülacan
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)
Messwerte:


14.01.2020 1844 ALJ00006 7
M1 AC
W0VBD8EU9L8014028 9
OPEL
B-K
DA076CD12
BF2BAYJUD25
ASTRA SPORTS TOURER
OPEL AUTOMOBILE
F2.2.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EUR06;WLTP;D6;PI/CI; M, N1 I
Diesel
06B2 36DG 1496
Weiß
e4*2007/46*0996*19
04.11.2019 FN797255
7.2/8.2:+40 B.ANH.BETR.*O.1:1400 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL.
GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3200 KG BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GE
S.-MASSE D. ZUGKOMB. 3200 KG BIS 12% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*W
W.AHK LT.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)