CarOnSale

Smart fortwo Basis 52 kW

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 53*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2018	81.545km	LEISTUNG 71 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4533421K257534	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.545km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.712km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	90 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion.Laut Einlieferer Fahrzeug lässt sich im Türschloss nicht abschließen wegen Lehrer Schlüssel Batterie

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION SICHERHEITSZELLE IN BLACK
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Volldach
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Audiosystem Smart
- Fußmatten Velours
- Laderaumabdeckung
- USB-Anschluss
- Bodypanel Red
- Handschuhfach abschließbar
- AUX-IN-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Cool & Audio-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WME453342JK257534



Digitales Service Booklet Zeigen Alle Jahre

Nächster Service: Verspätet (seit 141 Tagen)

Datum	Typ	Laufleistung
25.06.2025	Service B	74.712 km
17.04.2024	Service B	62.634 km
30.03.2023	Service A	55.900 km
31.03.2022	Service B	48.129 km
23.03.2021	Service A	36.424 km
26.03.2020	Service B	27.984 km
14.03.2019	Service A	13.792 km



Nächster Service 06.2026 94712 km

Servicebericht 7

Mercedes-Benz CCC Car Center Colonia Vertriebs GmbH Vorgebirgsstraße 100 Bonn

Datum 25.06.2025
Rep.-Auftr.-Nr. 03-40728
Laufleistung 74712 km

Durchgeführter Service
Service Großer Service
Werkstattcode Nicht vorhanden
Restlaufzeit -84 Tage
Restlaufstrecke 7922 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten
Zusatz zum Service:
Bremsflüssigkeit erneuern, Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen
Service A mit Kunden-Paket durchführen
Aktivkohlefilter erneuern

Bis zum nächsten fälligen Service
smart road assistance
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)