CarOnSale

BMW 116i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	123.532km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116i [DE - LimS5 116 i (1.6Ltr.) EU4, (Facelift) 2007 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAUE31050E276595	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.532km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.599 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.198km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Haubendämpfer verschlissen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzbank klappbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektr. (EPS)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Servolenkung Servotronic
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAUE31050E276595






CarOnSale





BMW BUSINESS CD

BC



BMW BUSINESS CD
AM
FM
MODE
MAX
AUTO



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)