CarOnSale

# Volkswagen Golf GTI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2020 | 170.564km | 245 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Golf GTI [DE - LimS5 2.0 TSI EU6d, GTI OPF, 2020 - 2024] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WVWZZZCDZMW015110 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>170.564km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>245 PS (180 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>135.250km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2020 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>169g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.4l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 150 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Andere: Fehlerlampe Getriebe leuchtet sporadisch, DSG Probleme. ; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scale Paper
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Dachspoiler
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Doppeltonhorn
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung
- Ausstattung GTI
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal Chrome
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Sport-Fahrwerk

## Sonderausstattung

- 12-Kanal-Verstärker
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Sound-System Harman-Kardon
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Raucher-Paket
- Subwoofer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Safesicherung
- Kurvenlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Keyless-Start mit Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























WVWZZZCDZMW015110

CarOnSale

CarOnSale


IST NUR EIN KV - KEINE RECHNUNG - EU 11278
01220000 DIALOGANNAHME DURCHGEFÜHRT . 399 0,00
01030034 INSPEKTION MIT ÖLWECHSEL . 399 129,74
85181950 STAUB-U.POLLENFILTER AUS- U.EINGEBAUT 399 9,98
01500960 GPS/GEFÜHRTE FUNKTION . 399 99,80
27068950 BATTERIE GELADEN 399 9,98
34601970 DECKEL F MECHATRONIK AUS- U.EINGEBAUT 399 29,94
35111970 MECHATRONIK AUS- U.EINGEBAUT 399 19,96
34015551 GETRIEBEÖL ERSETZT 399 49,90
ARTION02 ECONOMY-RABATTARTION 2026 399 -0,01
OEL 010 5,700 ON20 LL I 142,73
06L 115 562 B 1 FILTEREINS 23,33 10,0 21,00
N 911 679 01 1 SCHRAUBE 5,88 10,0 5,29
N 013 815 8 1 DICHTRING 3,05 10,0 2,75
0GC 325 025 H 07M 1 MECHATRONI 2069,45 10,0 1862,51
N 105 540 02 9 SCHRAUBE 1,53 10,0 12,39
0GC 927 377 1 DICHTUNG 20,73 10,0 18,66
0GC 325 201 L 1 DECKEL 63,61 10,0 57,25
0BH 325 147 1 KLAMMER 2,28 10,0 2,05
N 043 869 2 1 DICHTRING 3,05 10,0 2,75
N 909 654 01 1 SCHRAUBE 5,73 10,0 5,16
G 055 529 A2 6 OEL 48,44 10,0 261,58
DIESE RECHNUNG BEINHALTET 250,13 EURO NACHLASS
Leistungserbringungsdatum Werkstatt: 03.09.26
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen "GUTE FAHRT".
ÜBERTRAG 2743,43

ÜBERTRAG 2743,43
Ust.-Basis: 2743,43 19,00 % Ust.-Betrag 521,25




OK
VIEW




SET
RES









Volkswagen
Service-Nachweis

Volkswagen
Service-Nachweis


VOLKSWAGEN


30.10.2020
M1
WAWZZZCDZMW015110
VOLKSWAGEN, VW
CD
ACDNPAX0
FD7FD7GC003S4BISMR1ML1CVR2AG
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36AP
1984
Weiß
e1*2007/46*2014*07
17.08.2020
FX306817






## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)