CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	270.213km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9024035	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 270.213km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 246.726km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 231g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**145 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach konnte aufgrund der Fzg.- Höhe/ Witterungsbedingt nicht auf Schäden überprüft werden,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 3640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Stoßfänger vorn in Grau
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Verzurrösen Laderaum
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Dachverkleidung
- Einstiegsgriff an B-Säule
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fenster-Paket
- Fzg. ohne Laderaumtrennwand
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenspiegel abblendbar
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Schiebetür rechts mit Zwischenarretierung für Öffnungsbegrenzung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Wärmetauscher und Verdampfer zusätzlich
- Wärmetauscher zusätzlich
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus) mit 2. Wärmetauscher und 2. Verdampfer
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*1613
WV1ZZZSYZN9024035
3500 kg
5500 kg
1 - 1800 kg
2 - 2100 kg
Typ SYN1E
Berliner Ring 2
DE - 38440 Wolfsburg
www.volkswagen.com
0,51


CarOnSale

CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
APP
MENU
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


Ihre nächsten Service Termine
Zusatzumfänge









RADIO
MEDIA
Service
PHONE
APP
MENU
VOICE




VOLKSWAGEN




21.02.2022
WV1ZZZSYZN9024035
VOLKSWAGEN, VW
SYNIP
SYBB2ADNADV3
NM350NSFMGAX0022C4BKMB2E0VW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
Rollstuhlgerecht
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III,
Diesel
0002
36AR
1968
Personenbeförderung


RE.*S.1:AB REIHE 2 M.SITZSYSTEM TYP ROLLIBOX M.INTEGR
IERT.3PUNKTGURT U.KOPFSTUETZE,HERST.SCHNIERLE,WW.BIS Z
U 4ROLLSTUHLPL.,M.BODENVERANK.PUNKTEN F.PERS./ROLLSTUHL
RUECKHALTESYST.U.(FORSSETZUNG AUF BEIBLATT)OBEREN VERA
NK.PUNKTEN F.SCHRAEGSCHULTERGURT,HERST.SCHNIERLE*13.0.
1/2:KEINE***LT.GUTACHTEN NR. G14272250014 DES TUV HESS
EN VOM 09.02.2022*BETRIEBSERLAUBNIS VOM LANDKREIS FULD
A, GEN.-NR.: MKK-21-220115, AM 12.02.2022 ERTEILT***


TÜV HESSEN
Main-Kinzig-Kreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde (06431)
i. A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)