CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



12/2019	246.558km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de [DE - Kb5 E 300 de EU6d-T, Avantgarde, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132161A768486	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 246.558km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 217.430km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 42g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- PRE-SAFE-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel schwarz
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Multibeam LED
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)
- PRE-SAFE-System
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Ausstattungs-Paket: Business
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Carbonschliff, hell
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Sitz-Komfort-Paket
- Sport-Style-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1K2132161A768486
2800 kg
5000 kg
1200 kg
1600 kg



Mercedes-Benz
Service
B
22952
275674










STOP






05.02.2026




Mercedes-Benz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)