CarOnSale

Peugeot 508

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	109.396km	181 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 508	KATEGORIE Kombi
FIN VF38EAHWTGL043628	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.396km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling verchromt
- Easy-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Full-LED-Paket
- Fußmatten
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: schwarz
- Innenleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Navigations- und Telematik-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türzierleisten verchromt
- WIP-Bluetooth
- Xenon-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Parkbremse elektrisch
- Antischlupfregelung (ASR)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe vorn
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Head-up-Display
- Audio-Navigationssystem WIP-Nav mit Farbdisplay
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA

Sonderausstattung

- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Multimedia Entertainment Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Head-up-Display
- Komfortsitze vorn
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Radioempfang digital (DAB)
- Sonnenschutzrollo Seitenscheiben 3.Sitzreihe
- Sitzheizung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Voll-Leder-Paket
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
































LO
LO










START
STOP









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)