CarOnSale

Mercedes-Benz E 400 d 4Matic All-Terrain

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2023	150.282km	LEISTUNG 330 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 400 d 4Matic All-Terrain [DE - Kb5 E 400 d All-Terrain EU6d, 4Matic Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KZH2HB3PB167359	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.282km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kundenangabe: Frontscheibe wird noch erneuert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kotflügelverbreiterung schwarz
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Adaptives Bremslicht
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Dachträger / Grundträger
- Fahrassistenz-Paket
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Multifunktions-Telefonie
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Surround-System Burmester
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Sitz-Komfort-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Avantgarde Interieur
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Feuerlöscher
- Innenhimmel Macchiato-Beige
- Media-Display
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sonnenschutz-Paket
- Unterfahrschutz
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Park-Paket
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Carbonschliff, hell
- Lenkrad mit Multifunktion
- Park-Paket
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Sitzheizung vorn
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Memory-Paket
- Multibeam LED
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig
- Spiegel-Paket
- USB-Anschluss im Fond
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1KZH2HB3PB167359
2685 kg
4885 kg
1260 kg
1425 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



CarOnSale

Hinten

Bruckmann GmbH




















21.12.23	2222	BAK000189	2	02	243 /4200	250	
M1	AC			4996		1868	
WlKZH2HB3P8167359	9			1499		2060	
Mercedes-Benz				-	84	-	
RIES				197	2685	2685	
U223T1				1260	1425	-	
CZAA15XC				1260	1425	-	
-				76	3150	69	
E 400 d 4MATIC AllTerrain				2100	750	5	-
Mercedes-Benz				245/40 R20 99Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				275/35 R20 102Y XL			
Kombilimousine				-			
715/2007*2018/1832AP						7/-	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			I	e1*2007/46*1560*33			
Diesel				20.02.23	K	GV723742	
0002	36AP	2925					

P.4:3600-4200*7.2/8.2:+120 b.Anh.Betr.*Fz ist bei werk sseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f .Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z .StVO ausgestattet*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)