CarOnSale

Toyota Corolla Verso

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2006	205.679km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla Verso	KATEGORIE Van
FIN NMTEA16R90R057145	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.679km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.231 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2006	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	1850 µm ⚠
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	450 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Raucherfahrzeug; unangenehmer Geruch

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antenne mechanisch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,2 Ltr. - 100 kW Turbodiesel KAT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e1*2001/116*0222
NMTEA18R90R057145
MODEL AUR10L-GRFEYW






24.10.2006
M1
NMTEA16R90R057145
TOYOTA
AUR10(RT)
AUR10L-GRFEYW(1E)
TOYOTA COROLLA VERSO
TOYOTA EUROPE (B)
PZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.
EURO 4
DIESEL
VW.AHK LT.EGTG*
Steuervergünstigung
nach § 3a KraftStG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Dach (Anderer Schaden): Leisten fehlen



- Dach (Anderer Schaden): Leisten fehlen



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)




- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)