CarOnSale

Opel GRANDLAND X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2020	124.003km	131 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GRANDLAND X	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZCYHZ4L6009338	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.003km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.645km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Anderer Schaden	⚠ 4 mm Anderer Schaden
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	260 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: Fehler Bremse laut Anzeige;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Wegfahrsperre
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Lenkrad heizbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Unterfahrschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY

Sonderausstattung

- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Nebelscheinwerfer
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Kamerasystem 360°
- Dach schwarz lackiert
- Grip-Control
- Reserverad als Notrad
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Abbiegelicht
- Pedale Aluminium
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung hinten
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Mittelarmlehne hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Opel Connect

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0






OPEL
W0VZCYHZ4L6009338
2000 KG
3800 KG
1 1100 KG
2 1100 KG
BUILT DATE : DEC 19
2CYHZA – 02F000

CarOnSale


CarOnSale






Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen
AUDIO
NAV
SET






















dealer






GRANDLAND X
GRANDLAND X




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




22.01.2020 1R44 AHG000450
W0VZCYHZ4L6009338
OPEL
YH2RSC2F000
GRANDLAND X
Opel Automobile
Pz.2 Pers.bef.B 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AH
EURO6,WLTP;AN;PI/CI;M, M1 I
Diesel
0002 36AH 1499
GRAU
e2*2007/46*0597*11
31.07.19 GR/89742





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Anderer Schaden): Sommerreifen auf der Vorderachse montiert



- Rad (Anderer Schaden): Sommerreifen auf der Vorderachse montiert



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)