CarOnSale

Opel Corsa GS Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	59.464km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa GS Line [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, GS Line, 2019 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VXKUPHNEKM4085264	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.464km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.257km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (WLTP) 98g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch; Das Fahrzeug riecht unangenehm im Innenraum.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kraftstofftank 44 Ltr.
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Leuchtweitenregelung
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung

- Feststellbremse elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Keyless Start
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Klimaautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Navi-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Opel Connect
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0





UXKUPHNEKM4085264



CarOnSale






14:04
23.0
23.0


14:04
23.0
23.0















6 Servicebestätigung
HAUSLER
Automobil GmbH & Co. KG
Auto Lindinger
KFZ-Meisterbetrieb


Servicebestätigung 5
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
HAUSLER
Automobil GmbH & Co. KG













CORSA
OPSA AUTOMOBILES (F)
Schrägheckkimousine
EURO6,WLTP,AP PI/CI, M, N1 I
Benzin
205/45 R17 88H XL A
205/45 R17 88H XL A
Schwarz
30.10.2020

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)




- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Rücksitzbank nicht montiert



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)




- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)