CarOnSale

Land Rover Discovery Sport SE AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.09.2026



01/2017	135.884km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery Sport SE AWD [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stopp (EURO 6), 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALCA2DNXHH659334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.884km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.000km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer zwei Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill Dark Atlas Finish
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassblende Dark Atlas Finish
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: CORRIS GREY
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Terrain-Response-System
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (silber dunkel)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Infotainment mit Touchscreen
- Multifunktions-Touchscreen
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Park-Distance-Control hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Traktionskontrolle
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Capability-Paket
- Dach Kontrastfarbe
- Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing)
- Sicht-Paket
- Teppich-Fußmatten
- Frontscheibe heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Alarmanlage
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Innenraumüberwachung
- Park-Distance-Control vorn
- Surround-Kamerasystem
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Winter-Komfort-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















JAGUAR LAND ROVER LTD
SALCA2DNXH653034
LRC 673 CORRIS GREY

CarOnSale








(2) Amtl. Kennzeichen D ohne (1) Fgs-Ident-Nr. SALCA2DNXHH659334
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1G-AC)
Hersteller (-Nr) Jaguar Land Rover (U-1590)
Typ und Ausführung (-Nr) LV (AEG-00047)
Erstzulassung 01/2017
(4) Stand des Wegstreckenzählers 118.012
Zul. Gesamtmasse 2350 kg
letzte Hauptuntersuchung vom 11/2022
(3) Prüfort Nobitz, 3003-0[redacted]-HH
Version Systemdaten-Anwendung 4.27.0
(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.


13.01.2017 | 1590 | AEC000471 | 2 | 02 | 110 /4000 | 180
M1G | AC | 4589-4849 | 1894
SALCA2DNXHH659334 | 1 | 1690-1724 | 1837
LAND ROVER | - | 175 | -
LC | 129 | 2505 | 2505
S5CA2F | 1340 | 1270 | -
M5A5 | 1340 | 1270 | -
- | 75 | 3000 | 72
DISCOVERY SPORT | 2000 | 750 | 5 | -
JAGUAR LAND ROVER (GB) | 235/60R18 107H
Geländefz.Pers.bef. | 235/60R18 107H
Kombilimousine | -
715/2007*2015/45W | GRAU | 7/-
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I | e11*2007/46*1659*08
Diesel | 17.03.2016 | K | HP183635
0002 | 36W0 | 1999
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.01.2017*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)