CarOnSale

Volvo XC60

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2015	183.397km	181 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1DZ73CDF2699839	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 183.397km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.807km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	-
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe heizbar
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ocean Race Dark
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 133 kW Diesel KAT
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2774 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Ocean Race
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überschlag-Schutzsystem
- Farbbildschirm, 8 Zoll
- Lenkrad (Leder, farbangepasst)
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Business-Paket
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- 8 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe elektronisch
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Rückfahrkamera
- Sonderlackierung Metallic
- Audio-Paket High Performance Multimedia
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Licht-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Navigationssystem Sensus
- 8 Lautsprecher
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YV1DZ78CDF2699839

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
MEDIA
TEL
MY CAR
SOUND
AUTO
AC
CAM
BUS








11:02
93.7 BAYERN 1










01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel
ECKE automobile


01 Service und Pflege
TIERHOLD
Auto. Service. Qualität.


VOLVO ASSISTANCE


Hauptuntersuchung § 29 StVZO


VOLVO
STUFE PM 5 AB TAG DER ERSTZULASSUNG*DATUM ZUR EMISSION


DEKRA
Landratsamt Rottal-Inn




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)