
CarOnSale

BMW X3 xDrive 35 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2014	246.383km	LEISTUNG 313 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3 xDrive 35 d [DE - SUV5 xDrive 35d EU5, 2011 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY710000C96955	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 246.383km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.478km	LETZTER SERVICE AM 12/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	245 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Meldung: Kühlmittelstand niedrig; Laut Verkäufer: Turbolader leckt und ist undicht. Verliert Öl. Vermutlich dieselpartikelfilter tot da Auspuff extrem verust ist. ; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multifunktion für Lenkrad
- Aktive Kopfstützen
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2810 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU

Sonderausstattung

- HiFi-Lautsprechersystem
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Comfort-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Tagfahrlicht LED
- Adaptives Kurvenlicht
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Audio-Navigationssystem Professional
- Ablage-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Metallic-Lackierung
- Paketkombination: Innovation + Comfort
- Sitzheizung vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Multifunktion für Lenkrad
- Fernentriegelung Heckklappe
- Innovations-Paket
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Licht- und Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAWY71000C96955












ARAL


79737
110717
94478
151210
DIRKSEN
Noorstraße / Noorwik 9
24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51 - 88 99 [illegible]
Fax 0 43 51 - 88 99 [illegible]




20.01.2014 0005 BGT00044 0
M1 AC
WBAWY710000C96955 9
BMW
X3
WY71
5A0500V0
X3 XDRIVE35D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 5 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*459/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35J0 02993
02 02 0230/04400 244
--04648 --1881
--1661 --001925
- 00100 -
0162 002440 002440
01160 01340 -
01160 01340 -
079 03300 072
02000 0750 005 -
245/50 R18 100W
245/50 R18 100W
-
BLAU 5
e1*2007/46*0512*10
19.06.2013 K FH921521
-
F.1/F.2: 2540 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1500 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *


FH921521

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer, Kerben)




- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer, Kerben)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)