CarOnSale

Jeep Compass Limited 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	69.674km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass Limited 4WD [DE - SUV5 1.4 MultiAir EU6d-T, Limited 4WD, 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 3C4NJDCH7LT227348	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.674km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.641km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 213g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	245 µm ⚠	Beifahrertür	380 µm ⚠
Kotflügel vorne links	365 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	490 µm ⚠
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	360 µm ⚠	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4")
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fußmatten
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Klimaanlage 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 125 kW M-Air KAT
- Radstand 2636 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer beheizbar
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Traction-Control-System (Selec-Terrain)
- Wegfahrsperre
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Alarmanlage
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Funktions-Paket 1
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar

Sonderausstattung

- 3-Schicht-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sound-System Alpine Surround
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Limited Luxus-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzbelüftung vorn
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Technologie-Paket
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FCA US LLC
84*2007/46*1410
3C4NJDCH7LT227348
02086 KG
03086 KG
1-01179 KG
2-01079 KG

CarOnSale

CarOnSale


Gesamte Umgeb. prüfen




Jeep












MODELL Compass
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM / DATUM 45.060
DURCHGEFÜHRT BEI KM / DATUM 45.641
FAHRGESTELL-NR. LT227348
DATUM 13.03.24
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
KLOS AUTOMOBILE GMBH
MODELL Compass
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM / DATUM 55.639
DURCHGEFÜHRT BEI KM / DATUM
FAHRGESTELL-NR.
DATUM 22.04.25
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
SV30 C3
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM / DATUM
DURCHGEFÜHRT BEI KM / DATUM
FAHRGESTELL-NR.
DATUM
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM / DATUM
DURCHGEFÜHRT BEI KM / DATUM
FAHRGESTELL-NR.
DATUM
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT


WARTUNGSNACHWEISE
Compass
15.000 km
LT227348
06.06.24
KLOS AUTOMOBILE GMBH
66540 Marpingen-Urexweiler
Klinger Str. 4 / Tel. 06 68 27 / 9 01 50
Compass
KLOS AUTOMOBILE GMBH


Jeep


FCA
EC CERTIFICATE
OF CONFORMITY
3C4NJDCH7LT227348


TÜV Saarland e.V.


22.07.20 1726 ABR000116
M1G AF5
3C4NJDCH7LT227348 3
JEEP
MX
JHTFE
L5MN1C
--
Compass
FCA (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36DG 1368
2 02 125/5500 204
4394 1819
1638-1644 1615-1707
- 50 -
213 2086 1707
1179 1079 -
1179 1079 --
82 3750 71
1000 450 5 -
215/65R16 98H - 16X6,5-4
215/65R16 98H - 16X6,5-4
-
WEISS 0/-
e4*2007/46*1410*03
12.02.20 K FU762521
ww.AHK lt.EGTG*0.1:950kg Zentralachsanhänger;1000kg De
ichselanhänger*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)