CarOnSale

Skoda Fabia Family+

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



01/2013	155.401km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Family+ [AT - Kb5 1.2 TSI EU5, Family+, 2012 - 2012]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJM25J1D3078667	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.401km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	215 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagenetz (unter Hutablage)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sondermodell Family
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Funktions-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Kühlergrill mit Chromrand
- Maxi-DOT Display
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI
- Projektor-Scheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Textilfussmatten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiss
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Laderaumboden variabel
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Krystal
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Innenraumleuchte hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TMBJM25J1D3078667

CarOnSale


CarOnSale

RDS
96.9 MHz



KFZ-Service







Datenauszug







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)