CarOnSale

BMW xDrive 25 e M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	110.635km	136 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 25 e M Sport [DE - SUV5 xDrive25e EU6d, M Sport, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA21EF0905X49003	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.635km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.955km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Leichtes Geräusch Motor;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- BMW-Sportsitze vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- M Sport
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW (System: 180 kW) Hybrid (B38)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radstand 2692 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Amazon Alexa
- BMW Curved Display
- Audio-Navigationssystem
- Hybrid 180 kW (Motor 1,5 Ltr. - 100 kW)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III


Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innovations-Paket
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Lenk- und Spurführungs-Assistent
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorbereitung Lenkradheizung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Parkassistent-Paket Plus
- Uni-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Spiegel-Paket
- BMW Live Cockpit Professional
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Service-System: Remote 3D View
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Innenausstattung: Interieurleisten M Aluminium Hexacube hell
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Vorbereitung Sitzheizung vorn
- Vorbereitung Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Werte ab Fahrbeginn
P






CarOnSale


















SERVICE HISTORIE
SWR1 BW 14:34
MEDIA
TEL
NAV
OK Service:
Am 07.09.2026 bei 106955 km
Service Partner: BMW 00391
OK Service:
Am 23.04.2026 bei 93666 km
Service Partner: BMW 00391
OK Service:
Am 07.07.2025 bei 60769 km
Service Partner: BMW 00391
OK Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt
22.0°


SERVICE HISTORIE
SWR1 BW 14:34
MEDIA
TEL
NAV
OK Service:
Am 07.07.2025 bei 60769 km
Service Partner: BMW 00391
OK Service:
Am 04.09.2024 bei 28547 km
Service Partner: BMW 00391
OK Service:
Am 25.10.2023 bei 4 km
Service Partner: BMW 39322
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt
22.0°




Landratsamt Schwäbisch Hall
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
74523 Schwäbisch Hall
Zeiser


26.10.2023
WBA21EF0905X49003
BMW
UIX
21EF
1AW50000
XI XDRIVE25E
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Pzg.Pers.Kfz.B spL
Kombilimousine
HYBR./BENZ.
Hybr.B/E.ext.aufl.
0025
36AP
1499


GX811439

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)