CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW GOLF-SPORTSVAN

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	168.492km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF-SPORTSVAN	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZJW518723	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.492km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.963km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)

- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Winter-Paket


Sonderausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Metallic-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAUZJW518723
Inspektion
in 19500 km oder 190 Tagen
Ölwechsel-Service
in 4500 km oder 190 Tagen


CarOnSale



ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!


AUTO
MENU







VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung






21.09.2017 0603 CBK000420
M1 AC
WVWZZZAUZJW518723
VOLKSWAGEN, VW
AUV
SACDDYAX0
FMSFM5AM051N7MMON1VL05VR2
GOLF SPORTSVAN
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/646W
EURO6,W,P/C/I, M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1598
ausgestellt am 04.02.2026


WVWZZZAUZJW518723
VOLKSWAGEN-VW
CBK000420
10.06.2022 Zulassungsbehörde
Der Oberbürgermeister
der Stadt Kassel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)