CarOnSale

Land Rover Range Rover Velar

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



03/2020	242.800km	LEISTUNG 275 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Velar	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALYA2BKXLA260424	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.800km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 275 PS (202 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 229.798km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 206g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	-
Dach	50 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Blinkleuchten mit Lauflicht
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Morzine Light Oyster
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontscheibe Verbundglas
- InControl Apps
- InControl Connect Pro-Paket
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 202 kW V6 Diesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Eiger Grey
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2874 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Terrain-Response-System
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Verteilergetriebe einstufig (Untersetzungsgetriebe)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckspoiler
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 11 Lautsprecher, Subwoofer)
- Bordcomputer
- Bordmonitor
- Navigationssystem: InControl Touch
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Traktionskontrolle
- Heckleuchten LED
- LED-Lichtsignatur
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Tagfahrlicht
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket
- Park-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) heizbar
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Surround-Kamerasystem
- Winter-Paket
- InControl Apps
- Smartphone-Paket
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
- Einparkhilfe elektronisch
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Teppich-Fußmatten
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Lenkrad (Premium-Velours) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Luftfederung elektronisch geregelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Info-Display
Karte
Fahrt - Zusammenfassung
Meilen
Gelände-Ansicht
Aus
P





SALYA2BKXLA260424



CarOnSale


DAB-RADIO
ENERGY
Hi
Hi


HOME
14:55
Navigation
Medien
Telefon
Medien aus
Berühren, um Telefon zu verbinden
DAB-RADIO
ENERGY


KAMERAS
14:55
DAB-RADIO




MAX A/C
MAX A/C
P R N D S


SET+
RESUME
CANCEL
LIM


MENU

























13.03.20 | 1590 | AIE000369
M1G | AC
SALYA2BKXLA260424 | 6
Land Rover
LY
SSCF2L
A5CHB
-
Range Rover Velar
Jaguar Land Rover (UK)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI7CI; M, N1
Diesel
0002 | 36DG | 2993
ww.AHK lt.EGTG*

2 | 02 | 202 /3500 | 218
4797-4884 | 1930
1665-1685 | 2029-2227
- | 100 | -
206 | 2610 | 2610
1270 | 1470 | -
1270 | 1470 | -
77 | 3000 | 70
2500 | 750 | 5 | -
265/45R21 104W
265/45R21 104W
GRAU | 77-
e5*2007/46*1057*03
12.07.19 | K | FN239081





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)