CarOnSale

# Renault Megane Limited

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2020 | 108.237km | 116 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Megane Limited [DE - Kb5 1.5 BLUE dCi 115 EU6d-T, Limited, 2018 - 2020] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>VF1RFB00X65092231 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>108.237km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.461 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>77.423km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>125g/km (WLTP)<br>110g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.8l/100km (WLTP)<br>4.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **135 µm** | Beifahrertür | **145 µm** |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | **135 µm** | Türe hinten rechts | **145 µm** |
| Seitenteil hinten links | **160 µm** | Seitenteil hinten rechts | **135 µm** |
| Motorhaube | **135 µm** | Heckklappe | - |
| Dach | **130 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW BLUE dCi Diesel FAP
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)

## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Navigations-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Radioempfang digital (DAB)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz
- Licht- und Regensensor
- Radioempfang digital (DAB)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Sitzheizung vorn
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Komfort-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Licht- und Regensensor
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















RENAULT
VF1RFB00X650S2231

CarOnSale


CarOnSale




OK


Sehen Sie sich nach allen Seiten um
19°C
19°C



Cockpit
19°C
Als Ziel
19°C






CarOnSale


CarOnSale




WECHSEL BATTERIE
12 V



Renault MEGANE
Renault MEGANE

RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


Messwerte Betriebsbremse
Messwerte Feststellbremse
Prüfungsart Diesel mit OBD
Emissionsschlüssel: 36DG**
Kraftstoffart: Diesel
OBD-Funktionsprüfung
Gesamt

Zulassungsbescheinigung Teil 1
RENAULT (F)
MEGANE
SCHWARZ

TÜV
TÜV Rheinland Group
Rhein-Erft-Kreis
Der Landrat
Straßenverkehrsamt


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)