CarOnSale

Volkswagen Golf Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2023	50.219km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Life [DE - LimS5 1.5 TSI EU6d, Life OPF, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZCD5PW157210	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 50.219km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.676km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Ausstattung Life
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIC BLUE
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Dachspoiler
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Keyless-Start
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Raucher-Paket
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn und hinten
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Fußmatten Textil
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Standheizung mit Standlüftung
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Winter-Paket Premium inkl. Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZCD5PW157210

GOLF
CarOnSale



Service
Fahrzeug
Status
Daten
Scheibenwischer in Serviceposition
Ölwechsel-Service in
6500 km
135 Tagen
Inspektion in
6500 km
135 Tagen
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WVWZZZCD5PW157210



AUTO
MODE
REAR
MAX
REAR





RES
SET





Radio
Medien
Setup
16.0 16.0



10:50
Rom
Roma
Paris
Sofia
София
Wien
Edinburgh
Berlin
Vejle
Kalmar
Oslo
Kiew
Київ
Kaunas
16.0 16.0



16.0 16.0
Fahrweg kontrollieren!













VOLKSWAGEN











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)