CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	194.280km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de 4MATIC	KATEGORIE Kombi
FIN W1KZH1BB7PB169649	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.280km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.463km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Adaptives Bremslicht
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Public-Charging-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Standard Interieur
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Konnektivität-Paket
- Night-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- USB-Anschluss im Fond
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Infotainment-Paket High-End
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Dachreling
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Smartphone integriert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1KZH1BB7PB169649
2850 kg
5050 kg
1260 kg
1590 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale






Hinten












STOP













14.09.2023 2222 ATL00065 X
M1 AC
WKZH1BB7PB169649 2
MERCEDES-BENZ
R1ES
U21XT1
C2AA050E
E 300 DE 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I
Hybr.D/E ext.aufl.
0026 36AP 1950
7.2/8.2:+120 8.ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITAET:9.3kWh*FZ IST 8
EI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST
.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.ST
VO AUSGESTATTET*
2 2 143/3800 230
4996 - 1868
1499 - 2215 - -
84 -
38 2850 2850
1260 1590 -
1260 1590 -
72 2850 66
2100 750 5 -
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
-
Schwarz 9
e1*2007/46*1560*33
20.02.2023 K GV727753


14.09.2023 2222 ATL00065 X
M1 AC
WKZH1BB7PB169649 2
MERCEDES-BENZ
R1ES
U21XT1
C2AA050E
E 300 DE 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I
Hybr.D/E ext.aufl.
0026 36AP 1950
7.2/8.2:+120 8.ANH.BETR.*BATTERIEKA
EI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M
.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.
VO AUSGESTATTET*
Coburg
09.2026 14.09.2023



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)