CarOnSale

Volkswagen Touran Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2012	314.847km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Comfortline [DE - Van5 1.6 TDI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZCW110801	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 314.847km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 273.364km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Winter-Paket
- Rückseiten der Sitze aus Kunstleder
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Anzeige für Waschwasserstand
- Family-Paket
- Multifunktionsanzeige Plus
- Raucher-Paket
- Antennen-Diversity
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZCW110801

CarOnSale


CarOnSale



AUTO
A/C
OFF
SYNC
RADIO
NAV



RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!



RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Extras
Karte
Starten


















BÜHNE





BÜHNE



BÜHNE
42719 SOLINGEN-WALD



Auto Bühne
42719 Solingen


Auto Bühne



Intervall-Service
inkl. Motorölwechsel
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum: 24.01.19
km-Stand: 159190
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:



Auto Bühne
42719 Solingen Wald Tel. 31 58 58


Auto Bühne
42719 Solingen Wald Tel. 31 58 58



Auto Bühne
42719 Solingen Wald Tel. 31 58 58




VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




HU
TÜV NORD


31.05.12
WVGZZZ1TZCW110801
VOLKSWAGEN VW
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
715/2007*566/2011F
EUNOS;F;PI/CI; M, N1 I
Diesel
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
GRAU
23.01.12



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)