


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive M sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA51FR030FV54443**	Laufleistung abgelesen:	**80418 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**22.09.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**22.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DGE**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 140 kW (190 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**ALPINWEISS III**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**09.2028 / 09.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Nein**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**245/40/R19/98Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**245/40/R19/98Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**245/40/R19/98Y 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**245/40/R19/98Y 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/55/R17/101H 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/55/R17/101H 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/55/R17/101H 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/55/R17/101H 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- BMW Live Cockpit Plus
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Warndreieck

- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Leuchtweitenregelung
- M Sport
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung M PerformTex / Stoffkombination, Schwarz / M Keder
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Bedienelemente galvanisiert
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Innenausstattung Glas-Applikationen (CraftedClarity) für Bedienelemente
- Instrumententafel Luxury
- M Sport Pro Paket
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung

- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Innovations-Paket (2)
- LM-Felgen vorn/hinten 8,5x19 / 9x19 (Y-Speiche 859 M, Bicolor)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar**
	Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen**
	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-**
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Lackabplatzer
2.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren
3.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
6.	Motorhaube	Beschädigt
7.	Windschutzscheibe	Steinschlag
8.	Heckklappe	Kratzer

	Bauteil	Schaden
9.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
10.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
11.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links




Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen




Felgen




Felgen




Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Lackabplatzer



1. Tür Vorne - Links

Lackabplatzer



1. Tür Vorne - Links

Lackabplatzer



2. Tür Hinten - Links

Gebrauchsspuren



2. Tür Hinten - Links

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



6. Motorhaube

Beschädigt



6. Motorhaube

Beschädigt



7. Windschutzscheibe

Steinschlag



7. Windschutzscheibe

Steinschlag



8. Heckklappe

Kratzer



8. Heckklappe

Kratzer



9. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



10. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren