WMWYS310103F07081

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	99.524 km
Hersteller	MINI	**Restlauf bis Service**	6 Monat(e)
Typ/Modell	Countryman Cooper	**HU (Bericht lag vor)**	05/2028
Fahrgestellnummer	WMWYS310103F07081	**Leistung**	100 kW
Hubraum	1.499 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	22.05.2018	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	04/2025, 88.998 km	**Lackierung**	Blau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (in 04.27) - fällig - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (in 04.27) - fällig - durchführen
4	Karosserie	Karosserie - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (3. Servive um 17 Monate verspätet durchgeführt) - kein Abzug
3	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 95W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	205/65 R16 95W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Alle elektrischen Verbraucher geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fahrzeug steht auf Sommerrädern

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Begutachtung verschmutzt/nass
Folgekosten möglich

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	MINI	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Countryman Cooper	**Laufleistung (abgelesen)**	99.524 km
Fahrgestellnummer	WMWYS310103F07081	**Erstzulassung**	22.05.2018

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Wertminderung