CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	138.518km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 200 [DE - Lim4 CLA 200 EU6, Urban, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1173431N247194	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.518km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.272km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	355 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Innenhimmel Stoff
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Tempomat
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Klimaanlage
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Sitz-Komfort-Paket
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU

Sonderausstattung


- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Licht- und Sicht-Paket
- Night-Paket
- Spiegel-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fußmatten Velours
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


12.5°C
09:49




09:51
Radio Senderspeicher
ENERGY
HI
A/C

DAIMLER AG
WDD1173431N247194
1920 kg
3355 kg
1005 kg
915 kg
Mercedes-Benz
Made in Hungary

CarOnSale



RADIO
MEDIA
CLEAR
NAVI
TEL
ON



OK


LIM

AUTO







Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Bruchsal Stegwiesenstraße 7 Bruchsal	Datum Laufleistung Service	18.06.2026 126272 km Service A
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Bruchsal Stegwiesenstraße 7 Bruchsal	Datum Laufleistung Service	20.06.2025 113847 km Service B
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Bruchsal Stegwiesenstraße 7 Bruchsal	Datum Laufleistung Service	20.06.2024 101975 km Service A
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Bruchsal Stegwiesenstraße 7 Bruchsal	Datum Laufleistung Service	21.06.2023 89249 km Service B
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Bruchsal Stegwiesenstraße 7 Bruchsal	Datum Laufleistung Service	23.06.2022 77055 km Service A
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Bruchsal Stegwiesenstraße 7 Bruchsal	Datum Laufleistung Service	18.06.2021 65164 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus Hahn am Ring GmbH	Datum	12.06.2020





Mercedes-Benz	Autohaus Hahn am Ring GmbH Ernst-Brauch-Straße 68 - 70 Hockenheim	Datum Laufleistung Service	21.06.2017 18942 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG GSP/BPS Freimatte 25 Kippenheim	Datum Laufleistung Service	04.07.2016 9361 km Service A






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0427848564
5875270
EM007011





17.06.2015 | 1313 | EQE00480 0 | 2 | 1 | 215/5300 | 1230
M1 | AA | 4691 | 1777
WDD1173431H247194 | 9 | 1453 | 1430
MERCEDES-BENZ
145 G
234HUZ
DZABB544 | 120 | 1920 | 1920
1005 | 915
75 | 3/50
CLA 200 | 1400 | 15
DAIMLER (D) | 205/50 R17 93H XL M+S
Ex.z.Pers.bel.b. 8 Spl. | 205/50 R17 93H XL M+S
Limousine
715/2007*136/2014W | Benz
EURO6*W;PI/CI; M, N1 I | 81*2001/116*0470*13
Benzin | 09.01.2015 | K | EM007011
0001 | 3GW0 | 1595
E1/E2*1955 D.Anh.Betr.*7.2/8.2990 D.Anh.Betr.*ww.AHK lt. BGTG*Fz ist bei werkseitig montiert.AHK u.ESP m.sper.fahrd Vm.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.E.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.8 .Ausn.VO.z.8tVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse: 17. 06.2015*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)