CarOnSale

Audi A5 Cabriolet

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	194.327km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Cabriolet	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WAUZZZF53KN005636	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.327km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.127km	LETZTER SERVICE AM 12/2021	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP) 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP) 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**360 µm** ⚠	Heckklappe	**125 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Am Tag der Bewertung hat es geregnet, somit konnte des Cabrio Verdecks nicht auf Dichtigkeit/Funktion geprüft werden.;Nach Angaben des Einlieferers liegt ein reparierter Unfallschaden vor; weiterführende Informationen zum Schadenumfang und zur Art der Instandsetzung wurden nicht bereitgestellt.;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dynamik-Fahrwerk
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Akustik-Verdeck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Windschott
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi Smartphone Interface
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Exterieur-Paket S line
- Kopfraumheizung
- Satz Adapterkabel Audi music interface
- Wagenheber
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Tour
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Licht-Paket
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZF53KN005636





AUTO







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)