CarOnSale

Alfa Romeo Tonale Ti

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2024	19.352km	131 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Alfa Romeo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tonale Ti [DE - SUV5 1.6 Turbodiesel EU6d, Ti, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN ZARNASCS2N3060191	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.352km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 13.479km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 155g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Andere: Auffälligkeit/Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Mehrere leuchten anReifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Rückfahrkamera
Spuranzeige defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: ESC leuchtet; ABS leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Audiosystem: HiFi-Anlage mit CD-Wechsler
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Blinkleuchte LED
- Außenspiegel schwarz, glänzend
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Bremssättel eloxiert
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitskontrolle (ISC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrmodusschalter
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (Dynamic Suspension)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterrahmen schwarz
- Fußmatten vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe TCT
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- Intelligente Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Intelligent Adaptive Cruise Control / I-ACC)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Kühlergrill Aluminium-Optik
- Lautsprecher (6)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder, unten abgeflacht)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 96 kW Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang Digital (DAB)
- Radstand 2636 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbremsen vorn und hinten
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Service-System: Alfa Romeo Connect Services
- Servolenkung
- Sitze vorn mechan. verstellbar (6-fach)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger / Radkästen / Seitenschürzen schwarz glänzend
- Tagfahrlicht LED
- Ti
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)
- Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Premium-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon
- Uni-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ALFA ROMEO S.p.A.
ZARNASC02N3060191
MADE IN ITALY



CarOnSale














WARTUNGSNACHWEISE
ALFA
FREE TO GO
SERVICE




19.02.2024
ALFA ROMEO
Schwarz
Selbstfahrermietfahrzeug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)