CarOnSale

Mazda 2 1.3 Dynamic Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



08/2010	234.702km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 1.3 Dynamic Sport [DE - LimS3 1.3 EU4, Dynamic (Sport), 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JMZDE13J200138903	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.702km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.349 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 228.873km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	320 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	60 µm		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- City-Paket
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Energy-Paket
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Instrumentenanzeige Optitron
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,3 Ltr. - 63 kW 16V KAT
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Trend-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Bordcomputer
- Außentemperaturanzeige
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Ergebnis von Autodetect
VIN scannen
Modelljahr:
Fahrzeugmarke:Mazda
Fahrzeugmodell:
Wird Erkennung des Fahrzeugsystems jetzt gestartet?
OK
LAUNCH


CarOnSale


CarOnSale








Nächste fällige Wartung
Spätestens bei
320.000 km / 200.000 Meilen / 15. Jahr
248873 km oder 22/01/2027
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Auto Bienlein GmbH & Co. KG
Joseph-Weiermann-Straße 2
DE - 96224 Burgkunstadt
+4995723616
22/01/2026
228873 km
300.000 km / 187.500 Meilen / 15. Jahr
Karosserie-Inspektion
Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuern
04/12/2024
216929 km
280.000 km / 175.000 Meilen / 14. Jahr
Karosserie-Inspektion
22/11/2023
205106 km
260.000 km / 162.500 Meilen / 13. Jahr
Karosserie-Inspektion
28/09/2022
191016 km
240.000 km / 150.000 Meilen / 12. Jahr
Karosserie-Inspektion
Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuern


zoom-zoom
zoom
Mazda2


13.08.2010
MAZDA 2
MAZDA (J)
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAEGHECKLIMOUSINE
BENZIN
EURO 4
20.10.2008
0.1:1100 BIS 88 STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.0
8.2010*


Aug 15
DEKRA
Außerbetriebs
am 17.09.202
SEP 23
Landratsamt Kronach

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)