CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Ford Focus Titanium

EZ 10/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 236.923km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57*
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Focus Titanium [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	**FIN** WF06XXGCC6FJ82949	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 236.923km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 150 PS (110 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.498 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 36.481km	**Letzter Service am** 05/2017
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 10/2015	**Farbe** Gelb	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		**CO2-Emissionen** 128g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
	Kerben, Kratzer		

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	270	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	150		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; Elektrische Sitzverstellung vom Fahrersitz ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole Premium
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Original Fahrzeug Farbe: TECTONIC SILVER
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Business-Paket 2
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling (Aluminium)
- Design-Paket 3
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Frontscheibe heizbar
- Heckleuchten LED
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar

• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Raucher-Paket
• Reserverad als Notrad	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach)
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn
• Tagfahrlicht LED	• Tagfahrlicht LED
• Technologie-Paket	• USB-Anschluss
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

205/55 R 16 V
Continental

205/55 R 16 V
Continental

Continental
205/55 R16 V

Bordcomputer 1

WF06XXGCC6FJ82949

Telefon
11:06 16°
Navigation
Telefon verbinden
1LIVE
hr3
1LIVE
von
SIEGEN
WDR 4
WDR 2
LO LO
Entertainment
Klimatisierung

Telefon verbinden
11:06 16°
SO
Ziel
Menü
Island
Schweden
Norwegen
Estland
Anzeig
Irland
Dänemark
Weißrussland
Ukraine
Frankreich
Italien
Portugal
Georgien
Türkei
2000km
Marokko
Tunesien
Libanon
1LIVE
LO
LO

Telefon verbinden
11:06 16°
AM
FM 1
CD
USB
BT Audio
TA
Scan
Optionen
Einstellen
Durchs.
LO
LO

LO
LO
AUTO
A/C
FRONT
REAR
MAX
MAX A/C

Ford

OK
LIM
SET
RES
SET
CAN

SCHALTPLAN
Driving
Drive
05 / 2024

CarOnSale


Zulassungsbescheinigung Teil II
14.10.2015 8566 BJP00011 1
M1 AC
WF06XXGCC6FJ82949 7
FORD
DYB
M8DB16
5CDAMC
FOCUS
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01490
P.1/P.2: 190 KG D. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.10.2015*
02 01 0110/06000 210
04560 - 04689 1823 - 1823
1482 - 1510 01350 - 01350
00090
0128 001900 001900
00965 00990
00965 00990
78 03750 69
01500 0675 005
205/55 R16 91 V
205/55 R16 91 V
GRAU ?
ø13*2007/46*1138*16
16.07.2015 K EN533293
Glanzer

DEKRA
nächste HU
Sept 2024
DEKRA
Aug 22
Nächste HU TÜV NORD
08/2020
TÜV NORD Mobilität
Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen
(Dokument nur
teilweise gültig)
TZZ70140
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag
Fahrzeug Stillgelegt am
14. Juli 2020
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
EN533293

[redacted]
[redacted]
EN533293

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gem§§
§ 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EG
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EG
Berichts-Nr. P076696001671
vom 14.10.2024, 09:36
zu Berichts-Nr. P076696001606
HU-Prüfziffer St+VFnDT
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(1)Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(6)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2026

(3)DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Christian Cueto
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
p [redacted]
nächste HU fällig Oktober 2026







Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Ablieferungs-Inspektion

28.04.2016
19520
CAT Germany GmbH
Niederlassung Zülpich

10.05.2017
36481
Autohaus
Krüger GmbH & Co. KG
05 1208

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Windschutzscheibe (Kratzer)

Windschutzscheibe (Kratzer)

Rad (Kerben, Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Delle)

Beifahrertür (Delle)

Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Dach (Delle)

Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)

Stoßstange hinten (Lackschaden)

Stoßstange hinten (Lackschaden)

Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)

Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)

Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)

Schweller rechts (Delle, Kratzer)

Kotflügel vorne links (Rost)

Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)

Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Seitenteil hinten rechts (Rost)

Seitenteil hinten rechts (Rost)

Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer)