CarOnSale

Skoda Fabia Family

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



08/2011	144.270km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Family [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Family, 2011 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBEM65J5C3024618	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.270km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.500km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Steuerkette in 06/2025 erneuert -> Rechnungen in den Fahrzeugfotos vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage-Paket Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI
- Projektor-Scheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizer (PTC)
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türen mit Warnleuchte
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrerseite
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagenetz (unter Hutablage)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Modelljahr 2011
- Multifunktionsanzeige
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Krystal
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




































Datum: 10.06.2025
Lieferdatum: 10.06.2025
Kunden-Nr.: 25
Steuer-Nr.: DE227205/01329

Rechnung


Kennzeichen: Z-AJ206
Kilometerstand: 124.800 km

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Ges.-Preis
1	6	Stück	Arbeitsleistung als Fahrzeugtechniker A1-Nr.: 1	25,00 €	150,00 €
2	1	Stück	Steuerkettensatz INA - Skodu A1-Nr.: 233	259,33 €	259,33 €
3	1	Stück	Drehzahlsensor HELLA - Skoda A1-Nr.: 236	67,88 €	67,88 €
4	1	Stück	Kettensatz Ölpumpenantrieb INA - Skoda A1-Nr.: 228	91,59 €	91,59 €
5	1	Stück	Ölfilter MAHLE - Skoda A1-Nr.: 229	15,06 €	15,06 €
6	4	Stück	DI, SAE 5W30 CAR-Alpine Longlife III A1-Nr.: 195	10,33 €	41,32 €
				Endbetrag:	625,96 €

Zahlbar sofort ohne Abzug
auf mein Konto IBAN: DE 35 8707 0024 0235 8349 00
Bei Bezahlung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben.


Soweit nicht anders genannt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
Der Verkauf aller Artikel erfolgt ausschließlich zu unseren AGB's. Gem.§3 §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.

Wir danken für Ihren Auftrag.








09.08.2011 8004 AJW000527
M1 AB
TMBEM65J5C3024618 X
SKODA
5J
ABCBIAX01
NFM5FM52T10614N0
FABIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1197
7.2/8.2:+22 b.Anhaengebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.
2671kg*ww.AHK lt.EGTG*
2 01 63 /4800 177
4000-4111 1642
1498-1551 1116
- 50 -
121 1571 1571
820 780 -
820 780 -
74 3600 72
1100 500 5 -
185/60 R14 82T
185/60 R14 82T
-
SCHWARZ 9/-
e11*2001/116*0291*31
28.04.11 K GG671394


GG671394
SKODA
5J
ABCBIAX01
NFM5FM52T10614N0
FABIA
SKODA (CZ)
TMBEM65J5C3024618
AB
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Schrägheckl imousine

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)