CarOnSale

Opel Grandland Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2019	84.828km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Edition [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, Edition, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS4KS027978	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.828km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.647km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**65 µm**	Kotflügel vorne rechts	**55 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**290 µm** ⚠
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**365 µm** ⚠
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: MOONSTONE GREY
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Parkpilotsystem hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopf-Airbag-System
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reserverad als Notrad
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Dachreling silber
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Steckdose 230V
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Nebelscheinwerfer
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Technologie-Paket Park & Go
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e2*2007/46*0597
W0VZRHNS4KS027978
2000 KG
3300 KG
1 1100 KG
2 1100 KG
ZRHNSR – C1F000

CarOnSale

CarOnSale









BAYERN 3
16:44
MENU
Suchen...
AUTO


Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen



Service-Nachweis Inspektion / Wartung
DIE AUTO IDEE
Für Ihr Auto tun wir alles.


Service-Nachweis Inspektion / Wartung
DIE AUTO IDEE


GRANDLAND
Serviceheft




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY








DEKRA
DEKRA
Landratsamt Bamberg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)