CarOnSale

Renault Master L2H2 HKa 3,5t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



01/2019	73.230km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master L2H2 HKa 3,5t [DE - HKa4 3,5t dCi 170 FAP ENERGY EU6, L2H2, (Facelift) 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1MA000361732462	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.230km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.348km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang Quickshift - automatisiertes Schaltgetriebe
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,3 Ltr. - 125 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
- Radstand 3682 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verzurrösen Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage
- Komfort-Plus-Paket
- Radvollabdeckungen
- Trittstufe hinten
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Ablagefach (geschlossen) zentral in Armaturentafel
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach
- Ablagefach mit Fußraumbeleuchtung
- Clipboard an Armaturentafel
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF1MA000361732462

CarOnSale





BB RADIO - Popmusik





MENU
AUDIO
A/C



Bluetooth
MENU
AUDIO
A/C



Karte
BR RADIO - Popmusik

Hauptmenü
Navigation
Multimedia
Telefon
Fahrzeug
Dienste
System


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
VF1MA000361732462
RENAULT
Autohaus Schulz GmbH


Renault MASTER
Bedienungsanleitung
RENAULT

A/M

RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)