CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	30.694km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 200 EU6, AMG Line, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1760431J520875	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.694km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parameterlenkung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Innenhimmel Stoff
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie AMG Sport (Line)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Night-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer LED High Performance
- Spiegel-Paket
- Tempomat
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1760431J520875
1935 kg
3335 kg
985 kg
950 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale













Gesamtstrecke bereinigt









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)