CarOnSale

Opel Cascada Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	80.235km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cascada Innovation [DE - Ca2 1.6 Turbo EU6, Innovation, 2014 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W0LWT3D94HG085275	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.235km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	700 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtzuführer elektrisch
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelarmlehne vorn
- OnStar SOS Service
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 125 kW 16V SIDI Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Karosserie: 2-türig
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verdeckbetätigung elektrisch mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 650
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Supreme-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad heizbar
- Innenausstattung: Leder perforiert
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Reserverad als Notrad
- Textilfussmatten
- USB-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Kühlergrill, Zierleiste schwarz lackiert
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Komfort-Paket
- Rückfahrkamera
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Farbdisplay (CID)
- Windschott
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e4*2007/46*0204
WOLWT3D94HG085275
2170
3545
1-1170
2-1020
Z 22Y TAAV I17 S
125 kW


CarOnSale





10°C
WDR 4
9:43




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)